use the right screwdriver

use Steadfast Pozidrivers

Technical Information
Correct use of Steadfast Pozidrivers

	Screwhead & Type	Point No. 1 PX1/3 PX1/C	Point No. 2 PX2/4 PX2/C	Point No. 3 PX3/6	Point No. 4 PX4/8
	Countersunk Head (Machine Screws) U.N.C. & U.N.F. B.S.W. & B.S.F. B.A. ISO Metric Thread	2, 3 & 4 $\frac{1}{8}''$ 8, 7, 6 & 5 2·5 & 3	5, 6, 8 & 10 $\frac{5}{32}''$, $\frac{3}{16}''$ & $\frac{7}{32}''$ 4, 3, 2 & 1 3·5, 4, 4·5 & 5	12 & $\frac{1}{4}''$ $\frac{1}{4}''$ 0 6	$\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$ $\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$ 8, 10 & 12
	Raised C/SK Head (Machine Screws) U.N.C. & U.N.F. B.S.W. & B.S.F. B.A. ISO Metric Thread	As Above	As Above	As Above	As Above
	Pan Head (Machine Screws) U.N.C. & U.N.F. B.S.W. & B.S.F. B.A. ISO Metric Thread	2, 3 & 4 8, 7 & 6 2·5 & 3	5, 6, 8 & 10 $\frac{1}{8}''$, $\frac{5}{32}''$ & $\frac{3}{16}''$ 5, 4, 3 & 2 3·5, 4, 4·5 & 5	12 & $\frac{1}{4}''$ $\frac{7}{32}''$ & $\frac{1}{4}''$ 1 & 0 6	$\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$ $\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$ 8 & 10
	Mushroom Head (Machine Screws) U.N.C. & U.N.F. B.S.F. & B.S.W. B.A.	2, 3, 4 & 5 $\frac{1}{8}''$ 8, 7, 6 & 5	6, 8 & 10 $\frac{5}{32}''$ & $\frac{3}{16}''$ 4, 3 & 2	12 & $\frac{1}{4}''$ $\frac{7}{32}''$ & $\frac{1}{4}''$ 1 & 0	$\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$ $\frac{5}{16}''$, $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$
	Raised Cheese Head (Machine Screws) U.N.C. & U.N.F. B.S.W. & B.S.F. B.A.	2, 3 & 4 7 & 6	5, 6, 8 & 10 $\frac{1}{8}''$, $\frac{5}{32}''$ & $\frac{3}{16}''$ 5, 4, 3 & 2	12, $\frac{1}{4}''$ & $\frac{3}{16}''$ $\frac{7}{32}''$, $\frac{1}{4}''$ & $\frac{5}{16}''$ 1 & 0	$\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$ $\frac{3}{8}''$, $\frac{7}{16}''$ & $\frac{1}{2}''$
	Self-Tapping Screws Countersunk Head Raised C/SK Head Pan Head Mushroom Head Flange Head Hexagon Head	2, 3 & 4 2, 3 & 4 2, 3 & 4 2, 3, 4 & 5 2 & 4 4	5, 6, 7, 8 & 10 5, 6, 7, 8 & 10 5, 6, 7, 8 & 10 6, 7, 8 & 10 6, 7, 8 & 10 6, 8 & 10	12 & $\frac{1}{4}''$ 12 & $\frac{1}{4}''$ 12 & $\frac{1}{4}''$ 12 & $\frac{1}{4}''$ 12 & $\frac{1}{4}''$ 14	$\frac{5}{16}''$ & $\frac{3}{8}''$ $\frac{5}{16}''$ & $\frac{3}{8}''$ $\frac{5}{16}''$ & $\frac{3}{8}''$ $\frac{5}{16}''$ & $\frac{3}{8}''$
	Woodscrews Countersunk Head Raised C/SK Head Round Head	2 & 4 S.G. 3 & 4 S.G. 3 & 4 S.G.	5, 6, 7, 8, 9 & 10 S.G. 5, 6, 7, 8, 9 & 10 S.G. 5, 6, 7, 8, 9 & 10 S.G.	12, 14 & 16 S.G. 12, 14 & 16 S.G. 12, 14 & 16 S.G.	
	Twinfast Woodscrews	3 & 4 S.G.	5, 6, 7, 8, 9 & 10 S.G.	12& 14 S.G.	

Steadfast REGD

Pozidriver – another member to the Steadfast Family Circle

BALFOUR DARWINS

BALFOUR DARWINS LIMITED Tool Division,
P.O. Box 117 Capital Tool Works, Greenland Road, Sheffield S9 5EW

BD/471/1/B73/20M